CarOnSale

Land Rover Discovery Sport HSE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



12/2017	123.217km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery Sport HSE [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, HSE Start/Stopp, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALCA2BNXGH578447	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.217km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.283km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Frontklappe hält nicht offen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 11 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment mit Touchscreen
- Innenausstattung: Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill Atlas Finish
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Lufteinlassblende Atlas Finish
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
- Multifunktions-Touchscreen
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Terrain-Response-System
- Traktionskontrolle
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Unterfahrschutz (silber hell)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Subwoofer
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Getränkehalter hinten
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK

Sonderausstattung

- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Winter-Komfort-Paket
- Sitzheizung hinten
- Metallic-Lackierung
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*1659
SALCA2BNXGH578447
2505 kg
5005 kg
1340 kg
1270 kg
LRC 820 SANTORINI BLACK


CarOnSale







Umgebung auf Sicherheit prüfen

Kalkwerkstrasse Regensburg, 93055 Germany
















KBA-Nr.: 60872
Ausf.: 5210.51
OZ.Nr.: 450.5210.52
Bremsscheibe belüftet, gelocht, einteilig
Die ABE ist im Fahrzeug mitzuführen!
Nachdruck und jegliche Art von Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.
Die Grundgenehmigung der ABE finden Sie auf unserer Homepage
www.otto-zimmermann.de
port - Bremsschei


05.12.2017 1590 AED00035 1 2 2
M1G AC 4589-4849
SALCA2BNXGH578447 X 1690-1724
LAND ROVER 175
LC 139 2505
SSCD2F 1340 1270
ASA2 1340 1270
75 3000
DISCOVERY SPORT 2500 750
JAGUAR LAND ROVER (GB) 225/65R17 106V
Geländefz.Pers.bef. 225/65R17 106V
Kombilimousine -
715/2007*2015/45W Schwarz
EURO6;W;PVCI;M, N1 I e1*2007/46*1658*07
Diesel 30.10.2015
0002 36W0 1999
WW,AHK LT,EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.12.2017*
Rottenburg a. d. L.
12.01.2026


12.01.2026
HP508017
LAND ROVER
LC
SSCD2F
ASA2
DISCOVERY SPORT
JAGUAR LAND ROVER (GB)
1590
SALCA2BNXGH578447
M1G
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
Schwarz
1999
Diesel

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Steinschlag, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)