BMW

BMW 5 LIMOUSINE (G60)(07.2023->) 520 I M SPORT MILD-HYBRID 153 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW) 4-TÜRIG

VIN: WBA11FJ010CW43150



Beschreibung

Kennzeichen	**Datum Erstzulassung** 15/10/2025	**Laufleistung** 49063 km
BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Modelle-Jahr** 2023	**Polster** -
Anzahl der Türen 4	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Limousine	**CO2** 144	**Hubraum** 1998
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Hinterradantrieb (RWD)	**Max. Leistung** 140 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Betriebsanleitung / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen Part number : 51115A6A3D3
	 		
003	Dach / -	Delle	Smart Repair
			
004	Tür / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
	 		

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Reifenreparatur-Kit komplett
- [x] Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225/55/18 102 H Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225/55/18 102 H Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	225/55/18 102 H Ganzjahresreifen	3 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225/55/18 102 H Ganzjahresreifen	3 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Betriebsanleitung / - / Fehlt



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Dach / - / Delle



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.