CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



10/2021	153.074km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - HKa4 315 CDI RWD EU6d-T, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9076331P382253	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.074km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.645km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 241g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Geräuschmaßnahme außen
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wärmeschutzverglasung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Keyless-Start
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)

Sonderausstattung

- Audiosystem: MB Audiosystem Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Markierungsleuchten seitlich
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Trittstufe Hecktür
- Wagenheber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 120 km/h
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
3500 kg
3500 kg
1- 1650 kg
2- 2250 kg

CarOnSale

CarOnSale


21°


AUTO



Sprinter


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
6766017
233770
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




26.10.21 2222 BBA08118X
NI BB
WIV9076331P382253 X
Mercedes-Benz
906BB35
L2U31350AXX
QE2A53A3BEXX
Sprinter
Mercedes-Benz
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832CI
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2e1*2007/46*0301*23
Diesel
0002 36CI 1950 13.04.21 K GE470386
zu 20: max.2945*AHK lt. EGTG*S.l:max.*Bei werks. mont.
AHK: FZ.m.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.f.Anh-betr.f.100 km
/h gem.9.AUSN.VO.z.STVO*
2 01 110/3800 120
5932 2020
2620 2130-2654
100 -
241 3500 3500
1650 2250 -
1650 2250 -
84 2850 73
2000 750 3
235/65R 16C 115/113 R
235/65R 16C 115/113 R
-/-


0462
DIAVERUS
Landkreis Aurich
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)