CarOnSale

Mini undefined Cooper S All4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2016	71.149km	LEISTUNG 192 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG undefined Cooper S All4 [DE - Kb5 Cooper S EU6, Cooper S ALL4, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WMWLU310802C44839	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.149km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.831km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	240 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Andere: Parkstellung wird nicht erkannt,;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Dachspoiler
- Wärmeschutzverglasung getönt
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Servolenkung Servotronic
- Audiosystem: Radio MINI Standard
- Blinkleuchten Weiß
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: MELTING SILVER
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schaltpunktanzeige
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Warndreieck
- Außenspiegel heizbar
- Licht- und Regensensor
- Sportsitze vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel-Paket
- Excitement-Paket
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Armauflage vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Sportsitze vorn
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Scheinwerfer LED
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Dach schwarz lackiert
- Fußmatten Velours
- Licht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Außenspiegel schwarz
- Dachhimmel Anthrazit
- Innenausstattung: Chrome-Line
- MINI Driving Modes
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sonnenschutzverglasung
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Nebelscheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WMWLU310802C44839




CarOnSale

CarOnSale





BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPETTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE



01.06.2016 0005 CET00018
M1 AC
WMWLU310802C44839 5
MINI
UKL1
LU31
BA2500C0
CLUBMAN COOPER S ALL4
BAYER.MOT.WERKE-BMW
F,Z,Z,PERS,REF,S, & SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6,W,PVC M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 1998
F,1/F,2: +75 B.ANHANGEBETRIEB*7,2/8,2: +110 B.ANHANGEBETRIE
8*WW,AHK LT,EGTG *
141/5000
1600-1800
1535-1536
75
149 2050
1070 1010
1070 1010
73 3750
1500 750
225/45 R17 94W
225/45 R17 94W
GRAU
E1*2007/46*0371*23
09.02.2016
K= HF061881

TÜVNORD
Aug 28
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
Im Auftrag
ZBI


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)