CarOnSale

Opel ADAM

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2013	127.808km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ADAM	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08D6083137	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.808km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.619km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Bordcomputer
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Slam Ecoflex
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkung mit City-Modus
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SANGUINE/FIRE RED

Sonderausstattung

- Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3)
- Fahrradträgersystem am Heck FlexFix
- Interieur-Color-Paket
- Sonderlackierung Brillant
- Telefonhalter FlexDock
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel Dachfarbe
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Heckschürzenlippe
- Außenspiegel Design-Ausführung
- Dach-Paket
- Fußmatten Velours
- Pedale Aluminium
- Sound-System Infinity
- Twisted-/Color-Paket Red
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Innenspiegel Color
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Innenausstattung: Leder
- Sicht-Paket
- Sport-Paket
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Dach Kontrast-Lackierung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Frontspoilerlippe
- Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e1*2001/116*0379
WOLOMAP08D6083137
1515 kg
0000 kg
1-0820 kg
2-0730 kg
Z50M TAFH I13
ABZB

CarOnSale


CarOnSale



















nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
Autorisierter Opel Service Partner
PKW - Center Kleinmaschnow GmbH
Opel • Chevrolet • Citroën • Isuzu
Karl-Marx-Str. 73A
14532 Kleinmaschnow
Tel.: 033203 - 3480


Servicebestätigung
Frei, fair und top!
KFZ-SERVICE
LEWIN
Meisterwerkstatt
Am Hartsteinwerk 7 • 48231 Warendorf
Tel. 0 25 81 / 7 89 97 47 • Fax / 7 89 97 49
info@kfzlewin.de • www.kfzlewin.de
KFZ-SERVICE
LEWIN
Meisterwerkstatt



Servicebestätigung
KFZ-SERVICE
LEWIN
Meisterwerkstatt
KFZ-SERVICE
LEWIN
Meisterwerkstatt
autokroh


Servicebestätigung
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
autokroh
autokroh
FLEHMANN


Servicebestätigung
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
autokroh
EDDY
Autowerkstatt


OPEL ADAM
OPEL ADAM




25.06.2013
W0L0MAP08D6083137
OPEL
ADAM
Schrägheckl.mousine
715/2007+630/2012
Benzin
1398
S.1:MAX.S-PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.06.2013**
175/70 R14 84T
175/70 R14 84T
e11*2001/116*0379*22
15.10.2012
EV981891


TÜVNORD
JUNI 2028
TÜV NORD Mobilität
abgemeldet
am 24.10.2026
ZMSGGN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)