CarOnSale

Hyundai Tucson Trend 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	135.476km	177 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6d-T, Trend 2WD (OPF), (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ3812GKJ832532	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.476km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.004km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling Silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte
- Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Unterfahrschutz (Motor)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Hochtöner
- Multifunktion für Lenkrad
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2670 mm
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*2724
TMAJ3812GKJ832532
MODEL
Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
PYW TRY
2140 kg
3740 kg
1-1240 kg
2-1150 kg

CarOnSale

CarOnSale




10:09





Tucson Turbo-GDI
Garantie- und Serviceheft
Mobilitätsgarantie
HYUNDAI





Sicherheits-
Check-Heft


26.04.2019 1349 ADT000203
M1 AF
TMAJ3812GKJ832532 9
HYUNDAI
TLE
F5P21
D711Z1
TUCSON,IX35
HYUNDAI MOTOR (CZ)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36AG 01591
20:BIS 1650*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.04.2019*
02 0Z1 0130/05500 201
04480 1850
1645 001577
00100
0177 002140 002140
01240 01150
01240 01150
075 03750 069
01600 0750 005
225/60R17 99H
225/60R17 99H
WSIB 0
e11*2007/46*2724*07
08.06.2018 FJ712385


TÜVNORD
HU
6826a8c
Stadt Duisburg
Der Oberbürgermeister


26.04.2019
STADT DUISBURG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)