CarOnSale

Dacia Duster Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	15.355km	114 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Duster Comfort [DE - SUV5 1.6 SCe 115 EU6, Comfort 2WD, 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1HJD20X58767916	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 15.355km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 14.743km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW SCe KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2673 mm
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Comfort
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VF1RJD20X58767916

CarOnSale


DUSTER
CarOnSale








Dacia Duster
Bedienungsanleitung


19.04.2018 3333 WF0000059
M1 AC
VF1HJD00X59767916 6
DACIA
SA
D4E2
M5CV000M000
DUSTER
RENAULT (F)
FZ.Z.PERS.BEF.R. 0 SFL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AD/EG
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36AD 01598
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATIO
EMISSIONSKLASSE: 19.04.2018*KORR.N
02 01 0001/0550B 170
04341 1B0E
1626 1687 001254 001
00075
0176 001712 001712
00890 00910
00890 00910
078 03750 074
01400 0626 005
215/65 R16 (98)H
215/65 R16 (98)H


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)