CarOnSale

Renault Arkana Intens

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	53.351km	140 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arkana Intens [DE - SUV5 1.3 TCe 140 EU6d, Intens, 2021 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RJL00567242528	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 53.351km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP) 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	2000 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE KAT
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3")
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radstand 2720 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz Chrom, satiniert
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT
VF1RJL00567242528

ARKANA


CAR ON SALE

Achten Sie auf den Straßenverkehr









Renault EASY
Multimediasysteme
RENAULT

13.04.21 3333 BNM00012
M1 AB
VF1RJL00567242528 3
RENAULT
RJL
LH2
NOBUA1110000
ARKANA / MEGANE CONQUEST
RENAULT (F)
Fz.z.Para.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl+ousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI: M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1332
2 01 103 /6000 200
4568 1802
1571 1411-1477
75 -
135 1876 1876
1020 1058 -
1020 1058 -
65 2527 67
900 705 5 -
215/55 R18 (95)H
215/55 R18 (95)H
9/9
a6*2018/858*00003*00
11.11.20 GA410262

Bitte zusammen mit der ZBII (Fahrzeugbrief) zur späteren Wiederinbetriebnahme aufbewahren


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Schweller links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)