CarOnSale

Volkswagen Golf Plus Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2005	278.510km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.4 EU4, Comfortline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ1KZ5W551963	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 278.510km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 187.186km	LETZTER SERVICE AM 05/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	380 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	780 µm ⚠
Seitenteil hinten links	380 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	380 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLUEGRAPHIT



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZ5W551963
1900 kg
2900 kg
1 - 0980 kg
2 - 0970 kg
Typ 1KP

CarOnSale

CarOnSale


RES+
ON
OFF
SET-







25.06.2014
97111


12.6.15
103.931
Ernst Dalle GmbH & Co. KG


10.6.14
96.868
Felstehausen Kfz.-Technik
Kfz.-Meisterbetrieb


11.06.13
88306
147913
point S Reifen-Laudahn


14.06.2011
67598
Felstehausen Kfz.-Technik
Kfz.-Meisterbetrieb
Tel. 04174-599 334 - Fax 599 263



26.05.2005
44576
123/2105 9
Wolperding
automobile
21423 Winsen



73.08
22701
123/2105 9
Wolperding
Automobile
21423 Winsen



14.05.2007
24741
123/2105 9
Wolperding
automobile
21423 Winsen


5.10.06
17498
123/2105 9
Wolperding
automobile
21423 Winsen


55 KW
5F
BCA
LC5F
FXQ
J5
30A CM2 G0C H6R J1P MN7
1AT 1G9 1ME 1NL 5RG 5SL T10
0BE 3U3 GG1 8YL 8GG 8ZK
1KD 1ZF - 3YR 002 009
4UF 4X3 4R4 4K3 N0U STC
8RL 2JC E8A 0AE 0BE 2UA 207
1JA L82 0YE




19.05.2005
777002 5
WVWZZZ1KZ5W551963
1KP
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Blau/
EURO 4
Benzin
09.03.2005
FT404160


Kronschnabl
ZB1 3369


Landkreis Harburg
FT404160
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Lackschaden)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)