CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	185.216km	98 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - Ca2 One 1.6 EU5, (Facelift) 2010 - 2013]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWZM31090T363873	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.216km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.544km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; PDC ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem MINI CD (Radio/CD-Player)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 72 kW 16V
- Nebelschlussleuchte integriert
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Verdeck schwarz
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Verglasung grün getönt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Salt
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Windschutz (Cabrio)
- Licht-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ablage-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Nebelscheinwerfer
- Bordcomputer
- Fußmatten Velours
- Klimaanlage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Made by
BMW
MINI
A94/9
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWZM3109DT363873
1590 kg
1- 840 kg
2- 775 kg



CarOnSale













TRUCK & CAR CENTER
GmbH




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMI
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


Landkreis Neunkirchen


12.06.12 0005 AZL00068X
NI AE
WMWZM31090T363873 0
MINI
UKL-C
ZM31
5H000
One Cabrio
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*566/2011J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1598
2 01 72 /6000 I81
3720 1KR3
1414 1235
133 1590 1590
840 775 -
840 775 -
78 3750 74
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*0369*07
24.05.12 K EB993219



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Dach (Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Cabrioverdeck (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



- Cabrioverdeck (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



- Cabrioverdeck (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung



- Cabrioverdeck (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)




- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Verkleidung liegt im Fahrzeug



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)