CarOnSale

Volkswagen Crafter Kasten 30 mittellang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	162.437km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter Kasten 30 mittellang FWD [DE - Ka4 30 2.0 TDI EU6d, FWD (EURO 6d), 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9026165	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.437km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 222g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	1440 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung Einparkhilfe vorne.

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug vormakiert.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Verzurrösen Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Stoßfänger vorn in Grau
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Sonderausstattung


- Ablage-Paket 2
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dieselpartikelfilter-Regeneration manuell
- Funkschlüssel (2) klappbar
- KEP-Paket Basis
- Markierungsleuchten seitlich
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Handschuhfach abschließbar
- Türscharniere vorn links verstärkt
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Bodenbelag im Laderaum Holz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYZN9026165
DNAE0005
4741298
0.50

CarOnSale





LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km 148304 am 20.4.26
Shell Helix
SAE 5W30
nachgefüllt gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km
spätestens am








RADIO
MEDIA
MENU
Funktion eingeschränkt. Fahrweg kontrollieren!




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




02.02.22 0603 CBY476989
WV1ZZZSYZN9026165
VOLKSWAGEN, VW
SYN1E
SYBA4ADNAEV3
NN300NSFM6AX0D22B4BKMC3D0
VW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2e1*2007/46*1613*23
Diesel
0002 36AR 1968
205/75 R16C 113R
205/75 R16C 113R
29.07.21
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:6000kg*Bei werks
ttlg montierter AHK:ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Ar
h.Betr.f.Temp.100km/h gem.3.And.V0.z.9.Ausn.V0.z.STV0*
ww.AHK lt.EGTG***


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)