CarOnSale

BMW 330d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



12/2019	157.763km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330d	KATEGORIE Kombi
FIN WBA8K71060FH06648	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.763km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 153.576km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
? –	? –
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
? –	? –

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sport Line
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU METALLIC

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Professional
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Lenkrad heizbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Breeze
- Metallic-Lackierung
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Nebelscheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- WLAN-Hotspot
- Service-System: Concierge Services
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Exklusiv-Paket
- Innovations-Paket
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audio-Navigationssystem Business
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Alarmanlage
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- HiFi-Lautsprechersystem
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Panoramadach (Glas)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Spiegel-Paket
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Dachreling schwarz
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA8K71060FH06648

CarOnSale

CarOnSale








BACK
OPTION













Service Historie
OK Datum: 01.09.2026 Service: 07466 BMW
OK Datum: 18.08.2026 Service: 07466 BMW
OK Datum: 28.05.2026 Service: 07466 BMW
OK Datum: 04.07.2025 Service: 07466 BMW

Service Historie
OK Datum: 03.12.2024 Service: 07466 BMW
OK Datum: 03.07.2024 Service: 07466 BMW
OK Datum: 26.07.2023 Service: 07466 BMW
OK Datum: 14.07.2022 Service: 07466 BMW

Service Historie
OK Datum: 14.07.2022 Service: 07466 BMW
OK Datum: 01.06.2022 Service: 07466 BMW
OK Datum: 24.05.2022 Service: 07466 BMW
OK Datum: 08.07.2021 Service: 07466 BMW

Service Historie
OK Datum: 24.05.2022 Service: 07466 BMW
OK Datum: 08.07.2021 Service: 07466 BMW
OK Datum: 01.07.2021 Service: 07466 BMW
OK Datum: 02.12.2019 Service: 30753 BMW









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)