CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 CGI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	240.516km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052401F623220	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 240.516km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.373km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Laut Einlieferer Flexrohr undicht; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS - UNILACK
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Innenhimmel Stoff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Ascher anstelle Ablagefach
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Tempomat
- Avantgarde Interieur
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kartentasche an Vordersitze
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















R
N P
D
7986.3
240516
12.0°C
14:10





DAIMLER AG
e1*2001/116*0457
WDD2052401F623220
2075 kg
3935 kg
1- 950 kg
2- 1155 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale










Navigationsbereit
Birmingham
Hamburg
Minsk
Warszawa
Paris
München
Wien
Budapest
Beograd
Madrid
300 km
14:13
510m
SO
0km/h





STOP









Servicehistorie
Mercedes-Benz
Autohaus Fried GmbH
Äußere Regensburger Straße 69
Tirschenreuth
Datum
Laufleistung
Service
27.11.2023
152373 km
Service B
Mercedes-Benz
Autohaus Ludwig Fried Inh. Manuel Fried e.K.
Äußere Regensburger Straße 69
Tirschenreuth
Datum
Laufleistung
Service
25.05.2022
129322 km
Service A
Mercedes-Benz
Autohaus Ludwig Fried Inh. Manuel Fried e.K.
Äußere Regensburger Straße 69
Tirschenreuth
Datum
Laufleistung
Service
20.11.2020
104840 km
Service B
Mercedes-Benz
Autohaus Ludwig Fried Inh. Manuel Fried e.K.
Äußere Regensburger Straße 69
Tirschenreuth
Datum
Laufleistung
Service
14.02.2020
78340 km
Service A
Mercedes-Benz
Autohaus Ludwig Fried Inh. Manuel Fried e.K.
Äußere Regensburger Straße 69
Tirschenreuth
Datum
Laufleistung
Service
08.05.2019
47194 km
Service B
Mercedes-Benz
Daimler AG GSP/BAS
Freihofstr. 25
Kippenheim
Datum
Laufleistung
Service
21.07.2018
15344 km
Service A


Mercedes-Benz




SEP 20
DEKRA
nächste HU
MRZ 2025
Nächste HU
fällig im
JUL 27
Außerbetrieb-
setzung:
02.10.2026
Landratsamt Tirschenreuth
Kfz-Zulassungsbehörde
95643 Tirschenreuth

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)