CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Volkswagen Passat Sky 4Motion BlueMotion

EZ 03/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 182.904km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86*
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Passat Sky 4Motion BlueMotion [AT - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT EU5, Sky, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	**FIN** WVWZZZ3CZEE125896	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 182.904km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	**Polster** Alcantara	**Leistung** 140 PS (103 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.968 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 103.301km	**Letzter Service am** 07/2020
Emissionsklasse Euro 5	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 03/2014	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 139g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	170
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	110		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling silber eloxiert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckleuchten LED

- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
- Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
- CD-Wechsler
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Media-Paket 1
- Multimediabuchse AUX-IN
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Perleffekt-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sound-System Volkswagen Sound
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

TDI

11:35
Ab Start
Verbrauch
25.5
182904
625.5

WVWZZZ3CZEE125896

CAR ON SALE

11:34

AUTO
OFF
SYNC
PASSENGER AIR BAG



	Leasingnehmer, dies ist kein Eigentumsnachweis
	01
	WVWZZZ3CZEE125668
vorherige Zulassung am	21.03.2014
Genehmigungsdatum	08.10.2013
Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis
Genehmigungsnummer	e1*2001/116*E30*58
Nationaler Code	1821S3
Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
Marke	VOLKSWAGEN, VW
Handelsbezeichnung	PASSAT
Typ/Variante/Version	3CAACCFF5X1WM6M822CF3TFETMUSK
Anzahl der Vorbesitzer	0




Service-Nachweis S

Dokumentation der Karosseriepflege

F. Ebner GmbH
A-8600 Bruck/Mur

F. Ebner GmbH
A-8600 Bruck/Mur


Service-Nachweis S

Dokumentation der Karosseriepflege

F. Ebner GmbH
A-8600 Bruck/Mur

F. Ebner GmbH
A-8600 Bruck/Mur


Datenauszug

21. März 2014

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Motorhaube (Steinschlag)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Delle)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Kotflügel vorne links (Rost)

Kotflügel vorne rechts (Rost)

Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Kratzer, Verschleiß)

Innenraum (Kratzer, Verschleiß)