CarOnSale

Toyota AYGO Team

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2009	136.941km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AYGO Team [DE - LimS3 1.0 EU4, Team, 2008 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDJG10C90N272789	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.941km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	–	Türe hinten rechts	–
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	–
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Seitenairbag vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitz geteilt
- Seitenaufprallschutz
- Wegfahrsperre
- CD-Player
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung
- iPod Interface-Kit
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Rücksitz klappbar
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: GREYISH BLUE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














CarOnSale






TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA

CarOnSale

CarOnSale






30.01.2009
TOYOTA EUROPE (B)
TOYOTA AYGO
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
EURO 4/5L
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.01.2009*ZU 15.1 U.15.2 A
TYP OBLZ,KBA 46362, ENTSPR.ZENTIERR.ERF.**


DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)




- Schweller links (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)