CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2012	192.695km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WVWZZZ1KZCK030873	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.695km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 185.352km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Cabrio verdeck nicht geprüft aufgrund von Wetterbedingungen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten Volkswagen Individual / Exclusive
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verdeckbezug Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Handbremshebelgriff Leder
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SUNSETRED

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Sport-Fahrwerk
- Multimediabuchse AUX-IN
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Mittelarmlehne vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Sitze: Sportsitze vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußmatten Textil
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer
- Komfort-Paket
- Performance-Paket
- Winter-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Handbremshebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Antennen-Diversity
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Windschott
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Stripe
- Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZCK030873
1920 kg
3320 kg
1 - 1050 kg
2 - 0920 kg
Typ
CAYC 1890
1114044
0,80



GOLF
CarOnSale



CarOnSale















(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Sc. Martin Kruszynski

Messwerte

Achse	Funktionswerte						Bremswerte						Prüfkraft		Unterschiedsbezeichnung
	Bereich	Links	Rechts	Δ	Min	Max	Links	Rechts	Δ	Min	Max	Bremsgrad			
1	1	193	200	7	141		74	77	3						
2	2	193	200	7	141		74	77	3						
3	Feststellanlage	196	200	4	141		74	77	3						

Abbremsung FAA (%): 15 Berechnungsgrundlage in kg: 1920

Rechnerischer Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 3.2.1.1 Anlage VIII StVZO	
OBD-Funktionsprüfung	
Prüfverfahren	abgekürzte Prüfung
Ergebnis Kontrolleuchte Motorstörung (MIL)	

Messwerte	Fahrzeug-Sollwerte		Fahrzeug istwerte	Ergebnis
	Minimum	Maximum		
Motordrehzahl	60		94,6	i.O.
Leerlauf Drehzahl	1/min	880	774	777	i.O.
Abregel-Drehzahl	1/min	2200	2736	2652	2664	i.O.
Prüfungsdauer	min		0,00 P	6,97	6,97	i.O.
Messmotor						
Abgase						
Prüfungsendekriterien			max. 9,2	9,09		i.O.
Mindestdauer Prüfungsendekriterien			max. 6,90	6,97		i.O.
Beschleunigungs-Bandbreite			max. 2,0			
Endergebnis			Kurzgutachten kann 30 % der Hersteldaten überschreiten			bestanden
Gesamtergebnis der AU						
Bemerkungen						


Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	141,09
MwSt 19%	26,81
Gesamtbetrag Brutto:	167,90

Dieser Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden

Blatt 1 von 1



| | | | | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)