CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 71*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	125.917km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 d 4Matic [DE - LimS5 A 200 d EU6d, 4Matic Progressive, 2019 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1K1770131J281381	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.917km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.812km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;
Laut Einlieferer 3.Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Komfortsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fußmatten Velours
- Media-Display
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1829
W1K1770131J281381
2055 kg
3940 kg
1- 1120 kg
2- 970 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale












Mercedes-Benz


Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
November 2027
Prüfplakette
nicht zugeteilt


20.11.2020 2222 AJU000250
M1 AC
W1K1770131J281381 2
MERCEDES-BENZ
F2A
X21CT1
HZAA150A
A 200 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1950
P.4: 3400-4400*7.2/8.2:+95 B.ANH.BETR.*D.1.2000 BIS 8% STEIG
*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT
AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100
KM/H GEM.5.AENO.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 20.11.2020*
2 2 110/4400 217
4455 1850
1455 1555
80 2055
137 2055
1120 970
1120 970
75 3300 69
1800 750 5
205/55 R17 091W
205/55 R17 091W
GRAU 7.-
e1*2007/46*1829*12
27.04.2020 K HK812507

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)




- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)