Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Mercedes-Benz	GLC GLC 400 d 4Matic	GLC 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, ..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
W1N2539231G046297	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	1313/IFF

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
07.03.2022	2	142.400 km	243 kW	6	2925	10/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	06/26	137.335 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SCHWARZ - UNILACK	Uni normal	nein	09.06.2027	21.800 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
vollständig	Kein Nachweis vorliegend

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Ledernachbildung Artico / Dina..	Schwarz	Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro6d	168 (NEFZ)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablage-Paket	Adaptives Bremslicht	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Motorhaube	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Ho..
Bremsassistent	Brillenfach im Dachhimmel integriert	Chrom-Paket
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Design- und Ausstattungslinie AMG Line	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynam..	Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdi..
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations..
Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernentriegelung Heckdeckel	Feststellbremse elektrisch	Fußmatten Velours
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getränkehalter vorn	Getriebe Automatik - (9-Stufen)
Harnstofftank (AdBlue), vergrößert	Heckleuchten LED	Infotainment-System: Mercedes me connect
Infotainment-System: Remote Online	Innenraumlicht-Paket	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Keyless Go Startanlage	Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
Mercedes-Benz Notrufsystem	Modellpflege mit Code	Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
Radstand 2873 mm	Reifendruck-Kontrollsystem	Reiserechner
Rücksitzlehne geteilt / klappbar	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED High Performance	Seitenairbag (Sidebag) vorn
Seitenscheiben vorn Akustikglas	Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (..	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß)	Stoßfänger Wagenfarbe	Touchpad (Mittelkonsole)
Wärmeschutzverglasung	Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsg..	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)	Ambiente-Beleuchtung	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Armaturentafel in Ledernachbildung Artico	Ausstattungs-Paket: Business	Bereifung mit Notlaufsystem
Fahrassistenz-Paket High-End	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
Heckklappe mit automatischem Öffnungs- un..	Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz	Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegel..
Komfort-Paket Advanced	Lenkrad heizbar	Licht-Paket Advanced
LM-Felgen 8,5x20 (AMG, Vielspeichen, schwa..	Night-Paket	Panorama-Schiebedach
Park-Paket High-End	Scheibenwaschanlage beheizt	Seitenairbag (Sidebag) hinten
Sitzheizung hinten	Sound-System	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	7.716,75 €

(U) Nachlackierung -> SPT SAW: behobenen Frontschaden
Nachlackierung -> SPT SAW: Stoßfänger hinten nachlackiert
(U) Nachlackierung -> Seitenschaden rechts

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)


Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	187 µ	310 µ	195 µ	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 235/45 R20 101W	VL 5,00 mm (Bridgestone)	VR 5,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 235/45 R20 101W	HL 4,00 mm (Bridgestone)	HR 4,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Bemerkung Winterradsatz lag nicht vor			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse links - Kratzer-Gebrauchsspur
D - sülenverkleidung verkratzt
Fahrersitz/Lehne beschädigt
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert (optis..
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert (opt..
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert (op..
Heckklappe - Dellen - entfernen
Heckklappe - zerkratzt - Lackieren
Heckklappenverkleidung verkratzt
Lackzustand - Lackoberfläche stumpf - Fahrzeug polieren
Tür hinten links - zerkratzt - Lackieren
Tür vorne links - Einstieg-Kratzer-Smart Repair
Tür vorne rechts - Einstieg-Kratzer-Smart Repair
Türfangband Fahrer defekt
Unterbodenverkleidung gebrochen
Verkleidung hinten links beschädigt smart rep.
Windschutzscheibe - Steinschlag im Fahrersichtfeld - erneuern (..

Technischer Zustand

Ersatzrad / Tirefit - Reifenreparaturset Mindesthaltbarkeitsdatum Reifenfüllflasche abgelaufen - erneuern (Reifendichtmittel)

Fehlteile und Dienstleistungen