Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Mercedes-Benz	EQA EQA 250+	250, + AMG Line, 2022 - 2023

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
W1N9N0CB1RJ093181	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	2222/BEE

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
11.09.2023	2	67.984 km	140 kW			01/01

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	k. A.	k. A.	k. A.

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK	metallic	k. A.	k. A.	15.151 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Andere	Andere	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Energieeffizienzklasse		
Elektro	keine Angabe		

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
70,5 kWh	k. A.	TYP2	489-531 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
		k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
Lithium-Ionen			6,2 Std.

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
k. A.	k. A.		30 Min.

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Umfeldschutz (Außensound)	Ambiente-Beleuchtung
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Aufladesystem Wechselstrom (AC)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Ausstattungs-Paket: Range Plus	Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Design- und Ausstattungslinie AMG Line	Elektromotor 140 kW (Systemleistung)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynam..	Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassis..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Ada..	Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations..
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	Getränkehalter vorn (doppelt)
Getriebe für Elektrofahrzeug	Heckklappe mit automatischem Öffnungs- un..	Infotainment-System: Remote & Charging Se..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik (Thermatic)
Knieairbag Fahrerseite	Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung M..
Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Ladekabel für öffentliche Ladesäulen	Ladekantenschutz (verchromt)
Laderaum-Paket	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
Licht- und Sicht-Paket	LM-Felgen	Mercedes-Benz Notrufsystem
Mittelarmlehne hinten	Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedi..
Navigationssystem: Festplattennavigation	Radstand 2729 mm	Reifen-Reparaturset (Tirefit)
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED High Performance	Seitenairbag (Sidebag) vorn	Servolenkung
Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (..	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Tempomat
Touchpad (Mittelkonsole)	Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Aufladesystem Gleichstrom (DC)	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
Ausstattungs-Paket: Advanced	Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fzg. ohne Dachreling	Konnektivität-Paket
Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)	Ladekabel mit Schukostecker	Metallic-Lackierung
Night-Paket	Scheibenwaschanlage beheizt	Sitzheizung vorn
Smartphone integriert	Vorrüstung car sharing	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja


Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/60R18 102 T	VL 5,00 mm (Continental)	VR 5,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 215/60R18 102 T	HL 7,00 mm (Continental)	HR 7,00 mm (Continental)	
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Bemerkung Sommerräder siehe Protokoll sind eingelagert.			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Heckklappe - Instands. und lackieren
Innenraum - Chemische Reinigung
Lackzustand - Aufbereitung, polieren
Tür vorne rechts - Delle entfernen
Türkante links aubessern.
Windschutzscheibe - Erneuern

Technischer Zustand

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen