CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	115.296km	102 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - LimS3 One 1.5 EU6d-T, One (OPF), (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXR110102M05505	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.296km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.775km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**185 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Elektron. Sperrdifferential
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI (SOLAR) RED

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sonnenschutzverglasung
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Audio-Navigationssystem
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Laderaumboden variabel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitzbezug / Polsterung: Stoffkombination Dinamica
- Uni-Lackierung Chili-Rot
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Remote Services
- Heckspoiler
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Leseleuchten vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Sportsitze vorn John Cooper Works
- Ausstattungs-Paket: Salt
- Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Dachhimmel Anthrazit
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














9:31
115296




DAB/DMB
9:33
ANOTR feat. 54 Ultra
Talk to you
Brilux Radio
DIE NEUE 107.7
die neue welle
MODE

WMWXR10102M05909

CarOnSale


CarOnSale
ONE


AUTO
START
STOP


MEDIA
MENU
MAP
NAV
COM
BACK
OPTION


OK


RES
CNCL
LIM











SERVICE HISTORIE
01.04.2020 MINI
OK 26.11.2021 MINI
29.881 km 00131
OK 12.12.2022 MINI
52.775 km 00131
MODE




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




Übereinstimmungsbescheinigung Teil I



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kerben, Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)