CarOnSale

Dacia Bigster Hybrid 155 Journey

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



09/2026	229km	LEISTUNG 109 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Bigster Hybrid 155 Journey [DE - SUV5 1.8 E-TECH Full Hybrid 155 EU6e, Journey, 2025 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN UU1DJF01977346932	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 229km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2029 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.789 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2026	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bestehender Heckschaden, laut Gutachten 5.299,80 Euro brutto.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Live)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel grau
- Bremsassistent
- Dachantenne im Haifischflossen-Design (schwarz)
- Dachreling
- Dachreling Schwarz-Grau
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fahrmodusschalter (E-Save Mode)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Multi-Mode
- Gurtstraffer
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 115 kW E-Tech (Motor 1,8 Ltr. - 80 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lackierung Arktis-Weiß / Gletscher-Weiß
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Mittelkonsole hoch, mit Armlehne, Becherhalter und Staufach (kühlbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) mit Easy-Fold-Funktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Eco-LED
- Schriftzug Dacia am Heck
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Journey
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Tagfahrlicht LED
- Unfalldaten-Speicher (Black-Box)
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree
- Touchscreen-Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Unterfahrschutz Grau
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- 6 Lautsprecher


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















229 km
224.1 km
140 km
READY





VF3JFD1977346932

CarOnSale




Achten Sie auf den Straßenverkehr!


Achten Sie auf den Straßenverkehr!



SET / +
MODE
SET / -
RES









PRAKTISCHE
ANLEITUNG




DACIA
UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)