CarOnSale

Audi A6 Limousine

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



04/2017	192.292km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Limousine [DE - Lim4 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ4GXHN097101	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.292km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.669km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Behördenfahrzeug	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Außenspiegel asphärisch, links
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MONDSCHEINBLAU
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium / Holz Beaufort, schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kontur
- TV-Empfang (Tuner) analog und/oder digital
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Perleffekt-Lackierung
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech.
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Rückfahrkamera
- Tagfahrlicht LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Business-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzheizung vorn
- Audi music interface
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Standheizung
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Audi connect & Audi Phone Box
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Reserverad als Notrad
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn und hinten
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















WAUZZZ4GXHN097101





Grafik
Einstellungen

AUTO















OFF
CANCEL
SET
SPEED
RES




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




25.04.17	0588	BB0000565	2	02	200 /3500	250
M1	AA		4932-5057		1874	
WAUZZZ4GXHN097101		0	1415-1478		1845	
Aud1			–	85		–
4G			133	2380		2380
LCRTDO1			1255	1250		–
QD7QD7B5034P4G03S57MMEM2K			1255	1250		–
1			70	2375		70
A6 Limousine			2000	750	S	–
AUDI			225/55 R17 97Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97Y			
Limousine			–			
715/2007*136/2014W			BLAU		5/–	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0436*28			
Diesel			07.10.16	K	ES676044	
0002	36W0	2967				
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*O.1:2100 bis 8% Steig.*technn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4380kg*ww.AHK 1t.EG TG*						


DEKRA
nächste HU
Aug 2025
DEKRA
nächste HU
OKT 2025


ES676044

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)