CarOnSale

BMW 430 i M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2016	127.926km	LEISTUNG 252 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 430 i M Sport [DE - LimS5 430 i EU6, M Sport, 2016 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA4D91090G191916	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.926km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 252 PS (185 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.956km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrwerk tiefergelegt
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 185 kW
- Nebelscheinwerfer
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Audio-Navigationssystem Business
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















127926
3723.6
11:26





Made in
Germany
430i
416
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA4D91090G191916
2100 kg
3775 kg
1- 940 kg
2- 1215 kg

CarOnSale








Nicht allein auf Kamerabild
verlassen.
















Service Historie
OK 04.02.2026 BMW
120956 km 49003
OK 22.04.2025 BMW
111084 km 49003
OK 12.02.2024 BMW
98009 km 49003
OK 18.01.2024 BMW
97573 km 49003


11:25 hr3Mitte TP
89318 km 49003
OK 21.02.2022 BMW
76323 km 49003
OK 03.05.2021 BMW
70527 km 49003
OK 25.02.2020 BMW
59900 km 48964
OK 02.05.2019 BMW


11:25 hr3Mitte TP
OK 03.05.2021 BMW
70527 km 49003
OK 25.02.2020 BMW
59900 km 48964
OK 02.05.2019 BMW
49814 km 00281
OK 27.02.2018 BMW
32993 km 00281




Made in
Germany
430i
416
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0316
WBA4D91090G191916
2100 kg
3775 kg
1- 940 kg
2- 1215 kg


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)