
CarOnSale

Toyota RAV4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	244.510km	155 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RAV4	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTMWRREV70D056194	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 244.510km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 155 PS (114 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.494 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.264km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; 1x Schlüssel öffnet nur das Fahrzeug aber kann nicht den Motor starten (Zubehör Schlüssel)

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenster unten
- Dachreling (Edelstahl)
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt Easy-Load (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Modellpflege
- Motor 2,5 Ltr. - 114 kW 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Pre-Crash-System und Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Radstand 2660 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverkleidung Leder
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- 6 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe hinten
- Hybrid 145 kW (Motor 2,5 Ltr. - 114 kW 16V)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL AVA42L-ANXMBW

CarOnSale



MEDIA
Güvenlik için etrafı kontrol edin

R
MIRROR





Autohaus Ahrens GmbH
Toyota Vertragshändler
Autohaus Ahrens GmbH
Toyota Vertragshändler




27.10.2017 5013 AKH00015
TMBRREV70D0056194
TOYOTA
XA4(EU,M)
AVA42(N)
AVA42L-ANXMBW(6T)
TOYOTA RAV4
TOYOTA EUROPE (B)
F2.5,PBP2,BSF,B,, 6 SPL,
MEHRZWECK/AHRZEUG
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI;2 M, N1 I
HYBR.BENZIN/E
0008 M 36WD 02494
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.10.2017*
225/60R18 100H
225/60R18 100H
SCHWARZ
e6*2007/46*0166*03
04.08.2017
EW190206



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmerung beschädigt



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)