CarOnSale

Mercedes-Benz A 250 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	76.167km	160 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 250 e	KATEGORIE Limousine
FIN W1K3G8GB2PJ388213	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.167km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.036km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	380 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 4-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz-Komfort-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Keyless-Go-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Spiegel-Paket
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Smartphone integriert
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Digitales Instrumenten-Display
- Media-Display
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-Paket
- Infotainment-Paket High-End
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Night-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Vorrüstung car sharing
- Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Sitzheizung vorn
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Keyless Go Startanlage
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad
- Fußmatten AMG
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Panorama-Schiebedach
- Scheinwerfer LED High Performance
- Public-Charging-Paket
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Konnektivität-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale






Hinten


Vorne




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)