CarOnSale

BMW 530 d Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	197.262km	265 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d Sport Line [DE - Kb5 530 d EU6, Sport Line, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJN310X0B096680	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.262km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 137.974km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	320 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Plectoid, Anthrazit
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport Line
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Parkassistent-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Audio-Navigationssystem Professional
- Alarmanlage
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- HiFi-Lautsprechersystem
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Rückfahrkamera
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Sprachbediensystem
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBAJN310X0B096680

CarOnSale

CarOnSale


Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

10:04
Reykjavik
Helsinki
Kyiv
London
Madrid
Budapest
1000 km









Service Historie
OK Datum: 26.04.2024 Service: 00901 BMW
Kilometer: 137.974 km
OK Datum: 11.04.2023 Service: 00901 BMW
Kilometer: 110.746 km
OK Datum: 12.10.2021 Service: 00120 BMW
Kilometer: 82.546 km
OK Datum: 15.04.2021 Service: 00120 BMW
Kilometer: 70.246 km









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)