CarOnSale

Citroen C3 Max

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2024	17.832km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Max [DE - LimS5 1.2 PureTech 110 EU6d, Max Stop&Start, (Facelift) 2023 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7SXHNPZRT047942	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 17.832km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Frankreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box, DAB-Tuner, Touchscreen-Farbdisplay) mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel Dachfarbe, Spiegelfuss Neutral
- Connecting-Box
- Dach Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kotflügelverbreiterung
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Park-Paket
- Radkappen inkl. Schwellerverbreiterung und Radlaufverbreiterung
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Eco-LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart Range
- Stop-Start-Anlage
- Style-Paket Schwarz
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Radioempfang digital (DAB)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Einparkhilfe hinten
- Schwellerverbreiterung
- Nebelscheinwerfer
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Weiß (Airbump)
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU/METALLIC KLARLACK

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sicherheits-Paket
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio-Navigationssystem: Connect Nav mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Einparkhilfe hinten
- Paketkombination: Navigationssystem und Park-Paket Max
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Connecting-Box
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Sicherheits-Paket plus
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box, DAB-Tuner, Touchscreen-Farbdisplay) mit 4 Lautsprecher
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF7SXHNPZRT047942
















UPLICATA


K ±2*2007/46*0003*74
P.1 1199
P.2 81
P.3 ES
P.6 6
Q
S.1 5
S.2
U.1 76
U.2 3750
V.7 121
V.9 715/2007*2018/1832APEURD6
X.1 VISITE AVANT LE 21/03/2028
Y.1 330
Y.2 0
Y.3 125
Y.4 11
Y.5 0
Y.6 466
H
I 21/03/2024
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4
SOUBEIRO VO
Zone BOUDUICHE
14880 SALLENOY
Certificat d'immatriculation

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)