CarOnSale

Volkswagen Caddy Maxi 4Motion Comfortline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	195.633km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Maxi 4Motion Comfortline BMT [DE - Van5 2.0 TDI 4Motion BMT EU6, Maxi Comfortline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ2KZHX110973	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.633km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.868km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2017	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✗ – Kerben, Riss/Bruch, Ohne Luft

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Schwergängig;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktivAirbag Lampe aktivReifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Prüfung von der schwenkbaren Anhängerkupplung nicht möglich;Infotainment System wurde ausgebaut;Fahrzeugteile liegen im Innenraum, dadurch konnte der Innenraum nicht begutachtet werden;

Verschleißteile

Bremsanlage	● ABS leuchtet;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Andere: Fahrwerk beschädigt durch Unfall; ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten Heckklappe/-Deckel unten
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkerplate Titan
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- PKW-Zulassung
- Radstand 3006 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar mit Schubladen
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank (2 Sitzplätze)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Multifunktionsanzeige Plus
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Original Fahrzeug Farbe: VIPERNGRUEN

★ Sonderausstattung

- App-Connect und 2 USB-Anschlüsse (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Folie, 54 %)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (6)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Frontscheibe heizbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, zusätzlich
- Lendenwirbelstützen vorn
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitzheizung vorn
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)
- WLAN-Hotspot
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung
- App-Connect
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Heckleuchten dunkel getönt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























VOLKSWAGEN AG
e1-2001/116-0252
WV2ZZZ2KZHX110973
2415 kg
3785 kg
1 - 1235 kg
2 - 1250 kg
Typ 2K
05











VOLKSWAGEN


ZBI 333011779


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Ohne Funktion)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Riss/Bruch, Ohne Luft)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)




- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Airbag offen, Riss/Bruch)



- Innenraum (Airbag offen, Riss/Bruch)



- Innenraum (Airbag offen, Riss/Bruch)