CarOnSale

BMW 116 i Edition M Sport Shadow

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



03/2019	65.264km	LEISTUNG 109 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 i Edition M Sport Shadow [DE - LimS5 116 i EU6d-T, Edition M Sport Shadow, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA2R110607D32499	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.264km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 17.077km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	240 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumbeleuchtung
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten hinten
- M Sport Shadow
- Original Fahrzeug Farbe: ESTORILBLAU II
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Scheinwerfergehäuse mit abgedunkelten Hintergrund (schwarz)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Fensterheber elektrisch hinten
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Multifunktion für Lenkrad
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten klappbar
- Leseleuchten vorn
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Remote Services
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED
- Getriebe 6-Gang
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Warndreieck
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sportsitze vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Business-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Multifunktion für Lenkrad
- CD-Laufwerk
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Audio-Navigationssystem Business
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA2R1060TD32499



CarOnSale










Service Historie
05.02.2019 BMW
26.04.2021 BMW


Außerbetriebsetzung am: 09.11.2026
Stadt Hollabrunn
Zulassungsbehörde

12.03.2019
WBA2R110607D32499
116I
BAYER.MOT.WERKE-BMW
BENZIN
715/2007+2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I
BLAU
02.10.2018
ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.03.2019***


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)