CarOnSale

Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	91.425km	145 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive [DE - SUV5 2.0 i-VTEC HYBRID EU6d-T, Executive 4WD OPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JHMRT6880LX201984	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.425km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.470km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Geräuschkompensation
- Aktiver + dynamischer Gurtstraffer
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachantenne
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 135 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-Paket (Honda Sensing)
- Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (CTBA)
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver Attention Monitor)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - ECVT
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
- Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 107 kW)
- Infotainment-System: Honda Connect mit 7" - Farbbildschirm / Navigationssystem / Internetbasierende Dienste / DAB-Tuner
- Innenausstattung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbremssignal
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2660 mm
- Rückfahrkamera mit Mehrwinkel-Funktion und Top-Down-View
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangs-System)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Armaturentafel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Ladeanschluß hinten (2-fach)
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer (ISL)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem mit Bremseingriff und Fußgängererkennung (CMBS)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LKAS / LDW)
- Original Fahrzeug Farbe: PREMIUM AGATE BROWN

★ Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























11 53

HONDA MOTOR CO., LTD.
JHMRT6880LX201984
2275 kg
3025 kg
1150 kg
1150 kg
MADE IN JAPAN

CarOnSale

CarOnSale


P
R
N
D
SPORT



HUD
OFF
OFF
OFF


ENTER

HUD
RES
CANCEL
SET
MAIN


Achten Sie auf Ihre Umgebung


11 54
Navigationsbereit
SW












11:53
23.10.2026
CLIMATE
SYNC
SPORT


BENUTZERLEITFADEN
CR-V


HO
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


08.12.2020
JHMRT6880LX201984
HONDA
RW
RT6G1
CR-V
HONDA MOTOR (J)
Fz.z.Pers.bel.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI;M, N1
Hybr. Benzin/E
9908
ww.AHK II.EGTG***
AEF00002
4800
1681
1743
2275
1150
1200
750
1600
235/55R19 101W
235/55R18 101W
Braun
e6*2007/46*0265*03
01.03.2019
1993


HU
DEZ'27
Landratsamt
Bamberg
96215 Bamberg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)