CarOnSale

Hyundai i10 Intro Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	63.400km	87 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 Intro Edition [DE - LimS5 1.2 EU5, Intro Edition, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHA851CAEZ004353	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.400km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.016km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Ohne Luft

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;// Laut Einlieferer ist das Fahrzeug in einem Technisch einwandfreien Zustand. Zum Zeitpunkt der Bewertung war die Batterie tiefentladen und konnte nicht von Unseren Bewertern vor Ort Geprüft werden etwaigere Schäden sind nicht auszuschließen .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel lackiert
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Heckscheibenwischer
- Lenkrad heizbar
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Zigarettenanzünder
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- 4 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: SWEET ORANGE
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Klimaanlage
- Seitenairbag hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang
- Aschenbecher (flexibel)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 64 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenaufprallschutz
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zeituhr (digital)
- Dachspoiler
- Verglasung getönt
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Alarmanlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
e11*2007/46*1008
NLHA851CAEZ004353
I10 GLS
P/C
J N P2A PYN
1450 kg
- kg
1- 750 kg
2- 780 kg


CarOnSale

Genuine Parts

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Blind)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com