CarOnSale

Ford Fiesta Viva

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



04/2004	213.178km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Viva	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0DXXGAJD4G86274	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.178km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2004	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug hat Startschwierigkeiten.;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Trommelbremse hinten
- Zeituhr (digital)
- Seitenairbag vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Edition 100
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Motor 1,3 Ltr. - 44 kW KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Zierleisten geklebt
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Heizung mit Umluftschaltung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: Sahara Metallic

Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0DXXGAJD4G86274

CarOnSale


CarOnSale







CD
AM
FM



28.04.04		8566		515	00E2	2	01	44	/5000		151
01		0200					3916		1683		
WF0DXXGAJD4G86274		3					1437		1117		
-							-		-		
JD3							144		1520		1520
"							820		780		-
"							820		780		
"							78		-		72
FIESTA							-	M	-		5 M
FORD (D)							175/65R14 77Q				
PERSONENKRAFTWAGEN							175/65R14 77Q				
GESCHLOSSEN							-		-		
"							GRAU		7/-		
EURO 4							e1*2001/116*0210*04				
Benzin							28.11.03		K=	GL472750	
001:		0462		1299							
ZU 18-20:H.81S 1468*ZU 0./0.2:KEINE*											





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Klebereste



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Ablösung



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)