CarOnSale

BMW 1

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



11/2017	136.598km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 1	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1S110X05K38781	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.598km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 2km	LETZTER SERVICE AM 11/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Park-Distance-Control (PDC)
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Advantage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamische Bremsleuchte
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten klappbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Schaltpunktanzeige
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Getriebe 6-Gang
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU METALLIC
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Warndreieck
- Fensterheber elektrisch hinten
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Multifunktion für Lenkrad
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Audio-Navigationssystem Business
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sportsitze vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA1S110X05K38781

CarOnSale



AUTO
28.0°
28.0°








Service Historie
11:56
OK 21.11.2017 BMW
2 MB 3929






23.11.2017 0005 CHX00092 1
MI AC
WBA1S110X05K38781 6
BMW
1K4
1S11
6H150000
1201
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45M
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 01998
7.2/8.2: +105 B.ANHANGEKTRIEB. *MW.AHK LT.EGTG *DATUM
EUR EMISSIONSKLASSE: 23.11.2017*
02 01 0135/05000 230
-04329 -1765
-1421 -01445
- 00075 -
0131 001935 1935
00920 01090 -
00920 01090 -
88 03750 74
01500 0670 5 -
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
-
BLAU 5
e1*2007/46*0283*18
20.09.2017 K EW128684

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)