CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400

info@caronsale.de

www.caronsale.com



Ford Focus Titanium

EZ 03/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 84.605km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49*
Fahrzeug aufgenommen am: 21.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Focus Titanium [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	**FIN** WF06XXGCC6JY54818	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 84.605km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 125 PS (92 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 74.082km	**Letzter Service am** 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 03/2018	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		**CO2-Emissionen** 125g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fehler Öldruck ; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole Premium
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- USB-Anschluss
- Nebelscheinwerfer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Dachreling (Aluminium)
- Easy-Driver-Paket 2
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Nebelscheinwerfer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























24°C Bordcomputer 1
PRNDS











FORD
e13*2007/46*1138
WF06XXGCC6JY54818
Focus
1,0 EcoBoost
92kW/125PS
Euro 6
M
D
5
D5
AF
B F
6
1900
3100
960
1035
DYB


CarOnSale


CarOnSale



10:41 24°
TA
Steuerung
Nettetsee
Start



Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten











Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten
AUTO LANDWEHR
Steinfelder Straße 28
49451 Holdorf








07.03.2018
M1
WF0GXXGCC6JY54818
FORD
DYB
M1DD16X
5GJBCAMC
FOCUS
FORD (D)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36W0
999
E.1/F.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*
GRAU
30.08.2017



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Anderer Schaden, Kratzer): Dichtung



Türe hinten links (Anderer Schaden, Kratzer): Dichtung



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)