CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	232.089km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, quattro, (Facelift) 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R4GA018054	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 232.089km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 217.910km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	365 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Motor getauscht bei 110000km

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Voll-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Sport-Fahrwerk S-line

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























AUDI AG
WAUZZZ8R4GA018064

CarOnSale

CarOnSale









28.07.2015	0588	AYZ000303	2	02	140 /3800	210
M1G		AC	4629-4744		1898-1934	
WAUZZZ8R4GA018054		7	1617-1665		1935	
Audi			-	100		-
8R			154	2470		2470
XCNHAQ1			1255	1330		-
Q07B5035P8R047MMEM1G			1255	1330		-
-			67	2375		71
Q5			2000	750	5	-
AUDI			235/55 R19 101W			
Geländefz.Pers.bef.			235/55 R19 101W			
Kombilimousine			-			
715/2007*136/2014W			BLAU		5/-	
EURO6;N;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0473*21			
Diesel			22.04.15		K	GU027777
0002	36W0	1968				

F.1/F.2:2570 u. 7.2/8.2:1420 b.Anhängebetrieb*0.1:2400 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:45 70kg*ww.AHK lt.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



- Dach (Delle, Anderer Schaden): Hagelschaden



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)