CarOnSale

Peugeot 308 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	145.894km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Active [DE - Kb5 1.2 e-THP/PureTech 130 EU6, Active, 2014 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN VF3LRHNYHES095533	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.894km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.029km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	1200 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	-
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremskraftregler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Licht- und Regensensor
- Licht- und Regensensor
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anzeige Motorölstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Antischlupfregelung (ASR)
- Heckscheibe getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtkraftbegrenzer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kartentasche an Vordersitze
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn (doppelt)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Hurricane Grau
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- WIP-Bluetooth
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Einparkhilfe akustisch
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt

Sonderausstattung

- City-Paket
- Navigationssystem Plus
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe hinten
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe akustisch
- Rückfahrkamera
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF3LRHNYHES095533

CarOnSale

CarOnSale

Vor dem Manövrieren die Umgebung prüfen

12°C
13:48
KØBENHAVN
Sichtbare Satelliten: 10









Wartungsnachweis
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

Wartungsnachweis



Außer Betrieb gesetzt am: 21.05.2
Wichtiger Hinweis:


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)