CarOnSale

Honda Jazz 1.2 Cool

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2005	86.359km	77 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jazz 1.2 Cool [DE - Van5 1.2 i EU4, Cool, (Facelift) 2006 - 2008]	KATEGORIE Van
FIN LUCGE273053200392	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.359km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.246 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 8.367km	LETZTER SERVICE AM 05/2007	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm Ungleichmäßig abgefahren	1 mm Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	140 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Modellpflege
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lautsprecher vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 57 kW DSi KAT
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Verglasung getönt
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Dachantenne fest
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SIRIUS BLUE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















LUCGE273053200392
L12A4-1000382







MIRROR

A/C


HONDA
15.000 km / 6 Monate
20.000 / 12 Monate
Haupthauptuntersuchung
30.000 km / 18 Monate
40.000 km / 24 Monate
Haupthauptuntersuchung
50.000 km / 30 Monate
60.000 km / 36 Monate
Haupthauptuntersuchung
70.000 km / 42 Monate
80.000 km / 48 Monate
Haupthauptuntersuchung
Händler-Stempel
Kundendienstleitung Unterschrift






JAZZ
HONDA (RC)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)