CarOnSale

Skoda Superb Premium Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



07/2020	213.393km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Premium Edition [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d-T, Premium Edition, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJH7NP8L7070210	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.393km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 208.541km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP) 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP) 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	235 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachreling eloxiert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau (Metall-Optik)
- Innenausstattung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn

- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fzg. ohne Dachreling
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Mobile Online Dienste
- Phonebox
- Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Business-Paket Amundsen
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Laderaumboden variabel
- Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung
- Rückfahrkamera
- Sound-System Canton
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sport-Fahrwerk
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Ab Start



CarOnSale



LO
MENU

LO
MENU

Ab Start
OFF
OFF
OFF
OFF


VIEW














RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Adresse
Stockholm
Kopenhagen
Warschau
Brüssel
Wien
Bukarest
Monaco
Madrid
Athen
Speichern
Optionen















RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APPS
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)