CarOnSale

Opel Crossland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	122.436km	99 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Innovation [DE - SUV5 1.6 D EU6, INNOVATION, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9EC5J4099140	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.436km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 9.139km	LETZTER SERVICE AM 11/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 73 kW 16V CDTI DPF
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- OnStar SOS Service
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 5-Gang
- Dach Kontrast-Lackierung
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: BURNING HOT 4/AMBER ORANGE
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Armlehne vorn links
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- GPS-Empfängermodul
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten vorn (2)
- Radstand 2604 mm
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Funktions-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Innovations-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Textilfussmatten
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Komfort-Paket 3
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























W0V7H9EC5J4099140


CarOnSale

CarOnSale


Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen




Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Mobil 1
Aufsteuer Nau GmbH


OPEL
CROSSLAND


Zulassungsbescheinigung Teil I
CROSSLAND X
Opel Automobile
Mehrzweckfahrzeug
Diesel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)




- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)