CarOnSale

BMW M40 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	126.338km	326 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M40 d [DE - SUV5 M40d EU6d-T, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATX95090ND73417	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.338km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 326 PS (240 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.614km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Fensterheber elektrisch
- Sport-Auspuffanlage M
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audio-Navigationssystem Business
- CD-Laufwerk
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sportdifferential
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Getränkehalter vorn und hinten
- Instrumententafel Sensatec
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Radstand 2864 mm
- Service-System: Remote Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag hinten
- Start-Stop-Knopf
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Variable Sportlenkung
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Licht- und Regensensor
- Armauflage vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Nebelscheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- WLAN-Hotspot
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Head-up-Display
- Service-System: Concierge Services
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Adaptives Kurvenlicht
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Tagfahrlicht LED
- Adaptives Fahrwerk M-Technic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made by
BMW
X3 M40d
416
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1797
WBATX95090ND73417
2550 kg
4950 kg
1- 1220 kg
2- 1425 kg

CarOnSale









Service Historie
OK Datum: 24.08.2026 Service: 04543 BMW
Kilometer: 123.614 km
OK Datum: 13.04.2026 Service: 04543 BMW
Kilometer: 117.139 km
OK Datum: 10.12.2025 Service: 04543 BMW
Kilometer: 109.422 km
OK Datum: 06.01.2025 Service: 04543 BMW
Kilometer: 94.454 km



Service Historie
Kilometer: 94.454 km
OK Datum: 12.03.2024 Service: 04543 BMW
Kilometer: 82.416 km
OK Datum: 26.07.2022 Service: 04543 BMW
Kilometer: 54.029 km
OK Datum: 10.12.2021 Service: 04543 BMW
Kilometer: 45.417 km


Service Historie
OK Datum: 26.07.2022 Service: 04543 BMW
Kilometer: 54.029 km
OK Datum: 10.12.2021 Service: 04543 BMW
Kilometer: 45.417 km
OK Datum: 23.10.2020 Service: 04543 BMW
Kilometer: 28.974 km
OK Datum: 04.09.2019 Service: 04543 BMW
Kilometer: 9 km


BETRIEBSANLEITUNG






09.09.19 0005 CQS000451
M1G AC
WBAJX95090ND73417
BMW
G3X
TX95
DAW500BA
X3 M40d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
Diesel
0002 36DG 2993
7.2/8.2 +145 D.Anhängebetrieb



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): sehr häufiger Steinschlag



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): sehr häufiger Steinschlag



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): sehr häufiger Steinschlag




- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): sehr häufiger Steinschlag



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)