CarOnSale

# Opel Astra Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2017 | 38.416km | 125 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Astra Edition [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, Edition, 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>W0VBD6EB2HG186062 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>38.416km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>125 PS (92 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.399 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>38.205km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 08/2017 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>128g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.4l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kerben, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ✓ 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**vehicle.tire-type-label.without-tires**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ? – | ? – |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ? – | ? – |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Original Fahrzeug Farbe: PULL ME OVER RED

## Sonderausstattung




- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Sicht-Paket
- Sonderlackierung Brillant
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Ergonomiesitz vorn links
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


















OPEL
e4*2007/46*0896
W0VBD6EB2HG186062
1820 kg
3370 kg
1-0930 kg
2-0910 kg
Z 50S TAQF H17
92 kW


CarOnSale

CarOnSale







MENU


6
Servicebestätigung


Servicebestätigung
7


8
Servicebestätigung


ASTRA
ASTRA




02.08.2017 1844 AEA000401
M1 AB
WOVBD6EB2H3186062
OPEL
B-K
CAODAAA12
BA1BJCDK5
ASTRA
Opel Automobile
Pers.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*136/2014W
EURO6:W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36WO 1399
7.2/8.2:+40 b.Anh.Betr.*S.1:max.8-P1.*ww.AHK lt.B3TG*


KUS
Stadt Mannheim
Bürgerdienste
68137 Mannheim



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)




- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Steinschlag, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)