CarOnSale

Honda FR-V 2.2 CTDi Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2006	192.936km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG FR-V 2.2 CTDi Comfort [DE - Van5 2.2 i-CTDi EU4, Comfort, 2006 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN JHMBE57206S207304	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.936km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.204 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2006	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	700 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	500 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	720 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW CTDI
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLE GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















HONDA
i-CTDi

















CarOnSale






HONDA
European
Dealer Network
FR-V
Service Info


FR-V
HONDA MOTOR CO.
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Diesel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)