CarOnSale

Hyundai Staria Signature 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



09/2022	63.537km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Staria Signature 4WD [DE - Bs5 2.2 CRDi EU6d, 4WD Signature (7-Sitz), 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN KMHYF811DNU061178	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.537km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.168km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 232g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Erhöhte Abgasbildung.; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem (DAB+, Bluetooth)
- Audiosystem: Radio RDS
- Ausstellfenster hinten
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem Around View Monitor
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Klimaautomatik mit Bedienelemente vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad beheizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Mittelkonsole vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW CRDi KAT
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Pedale Aluminium
- Positionsleuchten LED

- Projektor-Scheinwerfer Voll-LED
- Radstand 3273 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rundumverglasung getönt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebefenster in Schiebetür getönt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Seitenairbag
- Service-System: Passenger-View und Talk-Modus
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz hinten links mit Relax-Funktion
- Sitz hinten rechts mit Relax-Funktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbelüftung hinten
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, verschiebbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, verschiebbar
- Smart-Key
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo Fenster hinten (2.Sitzreihe)
- Sonnenschutzrollo Fenster hinten (3.Sitzreihe)
- Sound-System BOSE
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung Akustikglas
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- 3. Bremsleuchte
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Original Fahrzeug Farbe: STEEL GRAPHITE

★ Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR COMPANY
KMHYF811DNU061178
P7V NNB
3030 kg
4530 kg
1=1510 kg
2=1780 kg
HYUNDAI MOTOR COMPANY

CarOnSale

CarOnSale

OFF



MODE

Bose













DAB/FM
ANTENNE NRW
Speichern


2224
DARMAS
45657 Recklinghausen

STARIA

HYUNDAI
COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY



HYUNDAI
STARIA PREMIUM
HYUNDAI MOTOR (ROK)
Diesel





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)