CarOnSale

Skoda Octavia

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



11/2020	179.593km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJG7NX0MY047132	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.593km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 155.017km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	375 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontkamera
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Parkbremse elektronisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wireless SmartLink
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Simply Clever-Paket
- Mobile Online Dienste
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sitzheizung hinten
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Funkschlüssel (3) klappbar
- Tablet-Halterung
- Infotainment-Paket Columbus
- Metallic-Lackierung
- Phonebox
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lenkrad heizbar
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Halterung Multimedia-Geräte
- Komfort-Paket
- Rückfahrkamera
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Sitzheizung vorn
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Wendematte Gepäckraum
- Abfallbehälter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















0





TMBJG7NX0MY047132

CarOnSale


CarOnSale









23.5













03.11.20 8004 AWK000139
M1 AC
TMBJG7NX0MY047132 6
SKODA
NX
ACOSUDX0
NFM6FM6C90044BFVL0N1A6A
OCTAVIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 3600 1968
7.2/8.2;+75 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zu
kombination:3440kg*ww.AHK lt.EGTG*
2 01 85 /2750 205
4689-4807 1829
1453-1505 1435
80
117 1940 1940
1020 970
1020 970
71 2375 67
1500 710 5
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
GRAU 7/-
I :e8*2007/46*0355*04
21.08.20 FX21177


DEKRA
Kreis Warendorf
Der Landrat
Amt für öffentliche Sicherheit,
Ordnung und Straßenverkehr
Im Auftrag




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)