CarOnSale

Ford Galaxy Titanium

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	180.240km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Galaxy Titanium [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start/Stopp, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WF0KXXWPCKKC75694	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 180.240km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 165.542km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (WLTP) 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**70 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**75 µm**
Türe hinten links	**70 µm**	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**70 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**95 µm**
Dach	**75 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Aktive Geräuschkompensation
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Komfortsitze vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitze vorn verstellbar (4-fach)
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)
- Fußmatten Allwetter
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Pedale Aluminium
- Seitenairbag 2.Sitzreihe
- Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
- Steckdose 230V
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- 9 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- 12 Lautsprecher
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- KeyFree-Paket
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Premium-Sound-Paket
- Technologie-Paket
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Subwoofer
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Family-Paket
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)
- Rückfahrkamera
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- KeyFree-System
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Tagfahrlicht LED
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SWR3
SONY

FORD
Galaxy
2.0 EcoBlue 180PS
Euro 6.2
FWD
2605
4805
1315
1355
WA8

CarOnSale



VOL
TEMP
TEMP















22.0°
12:50
7°
22.0°
Steuerung


Nachweise - Ableferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ableferungs-Inspektion und Service


Marburg
26.01.2026
04/2027
Marburg-Biedenkopf
Zulassungsbehörde
Marburg





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Rost, Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)