CarOnSale

Volvo XC60 Plus Dark AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



05/2023	122.994km	LEISTUNG 197 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Plus Dark AWD [DE - SUV5 B4 (Diesel) AWD EU6d, Plus Dark Mild-Hybrid, (Facelift) 2022 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1UZK5V0P1373836	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.994km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.993km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrtertür klemmt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz glänzend
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2865 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Volvo ON CALL
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre

- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Lenkradheizung
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE

Sonderausstattung

- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Service-System: Google Services

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YV1ZK5VDP1373836

CarOnSale

CarOnSale

















Ausgewählte Artikel aus der Betriebsanleitung

VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO

VOLVO
VOLVO


18. MAI 2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Abdeckung locker



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt



- Innenraum (Kratzer)