CarOnSale

Cupra Leon e-Hybrid

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



07/2022	43.377km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER
Cupra

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG
Leon e-Hybrid [DE - Kb5 1.4 e-HYBRID EU6d, OPF, 2021 - 2024]

KATEGORIE
Kombi

FIN
VSSZZZKLZNR065789

KENNZEICHEN
-

LAUFLEISTUNG LAUT TACHO
43.377km

HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN
07/2025 / Nicht Vorhanden

POLSTER
Teilleder

LEISTUNG
150 PS (110 kW)

KRAFTSTOFF
Benzin-Hybrid

ANZAHL SCHLÜSSEL
1

SERVICEHEFT
Nein

SCHECKHEFTGEPFLEGT
Unbekannt

HUBRAUM
1.395 ccm

BORDMAPPE
liegt nicht vor

LETZTER SERVICE
-

LETZTER SERVICE AM
-

EMISSIONSKLASSE
Euro 6d

SITZE
5

TÜREN
4/5

GETRIEBE-TYP
Automatikgetriebe

07/2022

FARBE
Weiß

GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER
1

IMPORTFAHRZEUG
Kein Reimportfahrzeug

COC DOKUMENTE VORHANDEN
Ja

LAND DER LETZTEN ZULASSUNG
Deutschland

UNTYPISCHE VORNUTZUNG
Keine

CO2-EMISSIONEN
30g/km (WLTP)
40g/km (NEFZ)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
1.3l/100km (WLTP)
1.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Reifen porös
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dynamic-Paket
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Notrufsystem
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Seitenairbag
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Progressivlenkung

- Frontkamera
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE CANDY

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket M
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Uni-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sitzheizung vorn
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























NSSZZZKLZNR065789

CarOnSale



CarOnSale












EC Certificate of Conformity


IT'S A COPY


07.07.2022 7593 ART00016 X
M1 AC
VSSZZZKLBNR065789 X
CUPRA
KL
CFDGFAKO
FD6PPD6DD0014BIML1BRA16A8K
CUPRA LEON SP E-HYBRID150
SEAT (K)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;APPVCI; M, N1
HYBR.B/E EXT.AUFL.
0025
1395
225/40 R18 92Y XL
16.03.2022
GJ887931


Abgemeldet
11.07.25
Landratsamt Würzburg
97067 Würzburg
Dietrich


KF5810
GC637180
GJ887931
SEAT Deutschland GmbH
04.11.2022

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Reifen porös)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)