CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2016	87.181km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 1.4 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF42GA108956	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.181km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.338km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	315 µm ⚠
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	375 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	95 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Licht- und Regensensor
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sport-Fahrwerk
- Wagenheber
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Exterieur-Paket S line
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Schwellerleisten Sport-Design
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Scheinwerfer LED
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sportsitze vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WAUZZZF42GA108956

CarOnSale

CarOnSale

A/C ON
SYNC



MDR JUMP
MDR JUMP
MDR JUMP
MDR JUMP
MDR JUMP
MDR THUE





SPEED



















A4 Avant 1.4 R4
110 KW
CVNA
LZ7S
AUDI AG




A4 AVANT
AUDI
205/60 R16 92W
205/60 R16 92W


DEKRA
DEKRA
DEKRA
Landratsamt
Schwäbisch-Bitzingen
Kfz-Zulassungsstelle

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)