CarOnSale

Mercedes-Benz C 63 S AMG

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	126.015km	510 PS	Benzin	Automatikgetriebe	10

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 63 S AMG [AT - Lim4 C 63 AMG EU6, S, 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050871F254498	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.015km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 510 PS (375 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 3.982 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 98.911km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 10
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außentemperaturanzeige
- Bremssättel Rot lackiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Fußmatten AMG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 4,0 Ltr. - 375 kW V8 KAT
- Passive Motorhaube
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte farbig
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (AMG Performance, Dinamica)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Gurtstraffer
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fondsicherheits-Paket
- Gurtstraffer
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Intelligent Light System LED
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Sportsitze AMG Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2050871F254498
2180 kg
--- kg
1- 1090 kg
2- 1105 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale




Navigationsbereit
Zeit
13:58
Höhe
353m
Richtung
N
Geschwindigkeit
0°c






















Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank (Eigenimport)
Vorläufiges Fahrzeugs




12
1
24
2
30
25
10
11
9
29
26
3
28
27
4
7
6
5


MERCEDES-BENZ
AMG C 63 S
204/R547PG/RZAA/584



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)