CarOnSale

Ford Custom 320 L2 Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2021	124.610km	131 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 320 L2 Trend [DE - HKa4 2.0 TDCi EU6d, FWD 320 L2 Trend PKW ZUL., (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0YXXTTGYMU21859	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.610km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2024 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 119.543km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Infotaimentdisplay startet nicht Fensterheber vorne ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Fehler Bremssystem ; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Kühlergrill schwarz grau
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- PKW-Zulassung für TRANSIT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3300 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Stoßfänger teillackiert
- Style-Farb-Paket
- Trend
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Lenkrad (Leder)
- Verzurrösen (8)
- Bordcomputer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Parkpilotsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ford SYNC 3
- Laderaumschutz-Paket 2
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Frontscheibe heizbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay
- Airbag Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Start/Stop-Anlage
- Generator 240 A
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Sicht-Paket 3
- Spannungswandler 230V (Steckdose)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Holzfussboden im Laderaum
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Rückfahrkamera mit Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Laderaumleuchte LED
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff
- Steckdose 230V / 150 Watt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Armlehnen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FORD
CUSTOM
TREND
320
130 PS
5220
1725
1725




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)